


Lato destro



PIPE CONNECTION WITHOUT INSULATION

Vista frontale senza il vetro dell'angolo inferiore destro con valvola 3vie

